




Fjerdingsstad

MER ENN 60 ÅR MED FORNØYDE KUNDER




Miljøfyrtårn®


H-vinduet toppsving



H-vinduet sidesving/sidehengslet



H-vinduet fastkarm



||||| = Glassmonteringslim. 10 cm ut fra hjørner. 20 cm på midten av sidene.

A = Avstandskloss

B = Bærekloss

1. Kontroller og sjekk at følgende er sendt med fra leverandør
 - Glass - sjekk at glasset ikke har kantskade
 - Glasslister og bunn glasslist i alu (m/gummipakningslister)
 - Bæreklosser. Skrå benyttes under, rette benyttes på sidene og over
 - Avstandsklosser. Benyttes under, over og på sider
 - Monteringsveiledninger

2. Påfør glassmonteringslim ca 5 cm ut fra hvert hjørne for innbruddsikring, som vist på tegning. Påfør slik at halvparten av limet ligger på gummi/treverk.

3. Legg bæreklosser (skrå) i bunn, 10 cm fra hjørnet, som vist på tegning.

4. Sett inn glasset RIKTIG vei, innvendig/utvendig i henhold til ordre/glasslapp. Dette er viktig p.g.a energibelegget på glasset.

5. Sett inn avstandsklosser på siden, og over, 10 cm fra hjørner. På toppsving også ved hengslepunkt, ca midt på, som vist på tegning.

6. Skru på bunnsklips, ca 5 cm fra hjørner og med ca 15 cm avstand mellom klipsene. Deretter press/slå fast bunnglasslist på bunnsklips (ovenfra og ned) slik at gummlisten tetter mot glasset. Deretter monteres sideglasslister.

7. Press/skyt på side og topp glasslistene m/35 x 1,2 mm dykkert. Ved store fastkarm-er skrur listene.

VIKTIG! Press/komprimér glass og glasslister slik at det blir press på gummlistene/pakningene slik at vinduet blir tett.